

## Accessoires

### > Accessoires >

#### ■ Contrôleur - Mesureur de Terre

Mesure de la conductivité des sols ainsi que de la résistance électrique des prises de terre électrique ou foudre.

Appareil pratique et ergonomique.

[ Equipements inclus :

- 4 cordons de fils (rouge, vert, bleu et noir)\*
- 4 piquets de mesure en acier inoxydable

\*Sacoche en option (Réf. 16175)

#### • 16174

Ref	Alimentation	Autonomie	Dimensions	Poids
16174	9V VDC (6 piles rechargeables fournies)	20 heures	140 x 80 x 230 mm	6 kg

Ref. 16174



#### ■ Compteur Geiger

Léger et d'utilisation très simple, ce compteur Geiger permet de détecter les paratonnerres radioactifs à plusieurs mètres ainsi que tout élément radioactif.

**Mesure de particules bêta, rayons X et gamma.**

Pour pouvoir contrôler le fonctionnement de l'appareil et détecter des sources radioactives ponctuelles, un bruit est émis à chaque ionisation dans le tube.

Ainsi, une accélération de la cadence des bips indiquera la proximité d'un objet radioactif.

- **Caractéristiques techniques :**

Gamme(s) de mesure: de 5 à 999 Rem/h ou de 0,05 à 9,99 Sv/h

Rayonnement bêta: 350 keV à 1,5 MeV

Rayonnement gamma: 0,1 à 1,25 MeV

Tension d'alimentation: 2 piles 1,5 V (Livré avec piles LR03)

#### • 30041

Ref	Désignation	Détection	Dimensions	Poids
30041	Compteur Geiger	Rayonnement X Rayonnement gamma Particules Bêta	150 x 60 mm	90 g sans les piles

Ref. 30041

